



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 06 - 10

PARADA SOBRE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO RESULTA EN INCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO (LTI)

QUÉ SUCEDIÓ:

La persona lesionada estaba rodando tubería de revestimiento desde la estiba hasta la pasarela. Habían dos hileras de tubería y él estaba rodando un tubo de la fila superior que ya estaba media vacía mientras se hallaba parado en la hilera inferior. El montacargas intentaba mover un tramo de tubería de la hilera superior hacia la pasarela. La persona lesionada vio el tubo rodando lentamente hacia él. Pensando que podría resultar golpeado, saltó desde una altura de 1,06 metros (3,44 pies). Mientras intentaba absorber el golpe del salto, aterrizó sobre su palma derecha y lastimó su muñeca y la palma. Se tomaron rayos X que revelaron una fractura del hueso metatarsal de la muñeca.

Recreación del incidente:



QUÉ LO CAUSÓ:

1. El hombre rodaba tubería de revestimiento mientras se hallaba parado en una hilera de tubería estibada.
2. Personal inadecuado en el momento de realizarse la tarea. El peón de perforación estaba solo rodando la tubería mientras su peón compañero se había retirado a tomar un té.
3. Los riesgos de trabajar con tuberías mientras se hallan estibadas fueron transmitidos al personal durante la Charla Informativa de Caja de Herramientas ("Tool Box Talk") al comenzar el turno.
4. El operador del montacargas era relativamente nuevo en el trabajo; una mayor habilidad para levantar la tubería hubiera evitado que el tubo adyacente rodara hacia abajo. (Causa indirecta).

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en marzo del 2006



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

5. Falta de conciencia de los riesgos: El peligro relacionado con el rodado de tuberías y las caídas desde alturas no fue apreciado ni comprendido por la persona lesionada.

ACCIÓN CORRECTIVA: para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

1. Los jefes de cuadrilla de perforadores y el personal de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HS&E) llevaron a cabo adiestramiento lateral sobre los peligros de tropezones y caídas para todos los equipos de perforación de la compañía.
2. Se llevaron a cabo reuniones separadas con las cuadrillas y los Gerentes de los Equipos de Perforación, nombrando Campeones de Seguridad para aumentar la seguridad en los sitios de trabajo bajo la iniciativa "Corazón y Mente". Este proceso continúa.
3. La compañía implementó esfuerzos para mejorar las Operaciones en el Campo y las normas de seguridad por medio del empleo de adiestradores en el campo. Este proceso continúa. Se han identificado dos adiestradores dedicados quienes se incorporarán al Equipo de Personal esta semana.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados
Emitido en marzo del 2006