

# Alerta de Seguridad

de la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación

---

ALERTA 11 – 26

## FALTA DE ATENCIÓN RESULTA EN DAÑOS A LA PLATAFORMA DEL ENGANCHADOR

### ¿QUÉ SUCEDIÓ?

Mientras se sacaba un haz de tubería de perforación del hoyo del ratón, el mando superior golpeó la plataforma del enganchador causando daños a la plataforma y al mando superior. La cuadrilla terminaba recién de ensamblar el haz de tubería de perforación en el hoyo del ratón y estaba levantando el haz para hacer una conexión. Pero durante esta operación, el perforador se olvidó de retractar el mando superior; y mientras el haz se estaba levantando, los elevadores y las asas chocaron con la plataforma del enganchador.

### ¿QUÉ LO CAUSÓ?

- El perforador se olvidó de retractar el mando superior antes de realizar la conexión.
- Falta de experiencia – el perforador tenía solamente una semana perforando antes de ocurrir este incidente.
- Excesiva confianza – los trabajos de rutina requieren de la misma atención que las operaciones especiales.

### ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

- Instruyó a los perforadores de la compañía que siempre deben prestar atención a los pasos del procedimiento para cada tarea, sin importar lo rutinario o sencillo que ésta pueda ser.
- Recordó a los supervisores de los equipos de perforación que la experiencia es un recurso valioso. El perforador continuará haciéndose de mayor experiencia e irá ganando confianza con cada conexión.
- Instruyó a los perforadores y a otros integrantes del personal de los equipos de perforación que no deben permitir que la excesiva confianza conduzca a una situación de complacencia. Los trabajos rutinarios, no importa lo sencillo que sean, requieren siempre del 100% de atención.

---

Las Acciones Correctivas indicadas en este alerta son las acciones de una compañía para resolver el incidente y no reflejan necesariamente la postura de la IADC o el Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deben evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas  
Propiedad Intelectual © 2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los derechos reservados.

Emitido en noviembre del año 2011