



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 02-01

MANTENIMIENTO EN UN ASCENSOR PARA EL PERSONAL RESULTA EN FATALIDAD

QUÉ SUCEDIÓ:

Ha ocurrido recientemente una fatalidad durante una tarea de mantenimiento de rutina en un ascensor elevador. La tarea que se llevaba a cabo era para cambiar el cable para levantar y bajar el ascensor. Durante la operación, el dispositivo de seguridad empleado para esta tarea de mantenimiento falló y el ascensor cayó al fondo del conducto. El Supervisor de la Barcaza se hallaba en la parte superior del ascensor cuando éste se cayó y murió como resultado de sus lesiones.

QUÉ LO CAUSÓ:

Hasta el momento, los detalles exactos de lo ocurrido no han podido establecerse completamente. Los funcionarios de la compañía y personal de la agencia están llevando a cabo las investigaciones detalladas del caso. Se comunicarán más detalles tan pronto como sea posible.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

- Las actividades de mantenimiento serán revisadas y se realizará una evaluación de riesgos para asegurar que se hayan implementado controles adecuados antes de que se comience un trabajo. Esto puede significar que deberán redactarse Evaluaciones de Riesgo de Tareas (Análisis de Seguridad de las Tareas) y Procedimientos Específicos para Equipos de Perforación (RSP) adicionales para las tareas más complejas. Para las tareas de menor riesgo es posible que sea suficiente una revisión y discusión verbal.
- Deberán cumplirse los requisitos de los procedimientos para el Permiso Para Trabajar (PTW), tal como se establecen en el Sistema de Gestión de Seguridad. Los Jefes de Departamentos, en conjunto con el Gerente de Instalación Costa Afuera, revisarán y si corresponde reforzarán el sistema del PTW para las actividades de mantenimiento.
- En las reuniones matutinas se comentarán las actividades de mantenimiento venideras que pudieran requerir de un PTW, TRA (Evaluación de Riesgo de Tareas), RSP, etc. para asegurar que el Gerente de Instalación Costa Afuera (OIM) y otros supervisores involucrados estén informados de estas actividades. Se está desarrollando un formato estándar para estas reuniones matutinas.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas. Propiedad Intelectual ©2002 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados.

Publicado en enero de 2002