



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

---

ALERTA 06 - 21

## MONTACARGAS CORTA LÍNEA ELÉCTRICA CON EL SOPORTE EN VOLADIZO

### QUÉ SUCEDIÓ:

El operador de la torre / operador del montacargas subió al montacargas y observó que el soporte en voladizo del lado del conductor estaba levantado. El operador no observó que el soporte voladizo del lado opuesto se había apoyado en el suelo para servir como calzo para las ruedas. Hizo retroceder el montacargas y luego se dirigió hacia adelante y hacia el área de almacenamiento de lodos, cuando escuchó un ruido como una pequeña detonación. El soporte voladizo del lado opuesto al conductor había golpeado y cortado el cable de suministro eléctrico de 480 voltios para el transformador del campamento del equipo de perforación. Cuando se cortó el cable, saltó el interruptor de seguridad. El operador saltó del montacargas sin sufrir lesión alguna.

### QUÉ LO CAUSÓ:

El empleado se había propuesto apurarse debido a que era el primer día en este puesto, y falló al no realizar una caminata de inspección alrededor de la máquina antes de operar el montacargas. En ausencia de los calzos correctos para las ruedas, se empleó el soporte en voladizo como sustituto. El individuo había sido adiestrado recientemente en el uso del montacargas, pero no siguió los procedimientos enseñados en el curso. El equipo de gestión de Pozos había tomado la decisión de no cumplir con la nueva política de emplear un observador y que había sido emitida por el operador.

### ACCIÓN CORRECTIVA:

**Para resolver este incidente, esta compañía instruyó a su personal para que hiciera las siguientes acciones:**

Se preparará un listado de verificación y se colocará en el montacargas para recordar a los operadores a que lleven a cabo revisiones de seguridad antes de operar la máquina. Se dejará la práctica de emplear el soporte voladizo como calzo para las ruedas. El individuo será adiestrado nuevamente antes de que se le permita operar cualquier montacargas. La gerencia de pozos del operador evaluará nuevamente la decisión de no cumplir con la Política del Observador emitida por el operador.

**Mensaje Clave:** Se puede adiestrar al personal en el alcance de su trabajo y en las políticas y procedimientos que le atañen, pero esto no significa necesariamente que ellos harán las elecciones correctas y que no tomen 'atajos'.

---

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas  
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en mayo del 2006



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

---



Cable Eléctrico Cortado



Área en que se desplazó el montacargas

---

**Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.**

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas  
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

**Emitido en mayo del 2006**