



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 05 - 11

CAÍDA / ORIFICIO ABIERTO, INCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO (LTI)

QUÉ SUCEDIÓ:

El jefe de la cuadrilla de perforadores del turno de noche subió por una escalera fija al piso de perforación hasta la pasarela del sistema de mando superior (TDS), ubicado sobre el malacate, para inspeccionar el TDS. Dio un paso hacia atrás en la apertura de acceso a la escalera (orificio abierto) y cayó aproximadamente 5 metros (aproximadamente 16 pies) hasta el piso de perforación por debajo. La caída resultó en una fractura del brazo izquierdo y varios cortes y raspones.

QUÉ LO CAUSÓ:

- La apertura de la escalera que daba acceso a la pasarela no tenía una escotilla para asegurar el orificio abierto y no habían barreras de protección para evitar una caída a través de este orificio. (No había señalización para indicar el potencial de una caída).
- La persona lesionada eligió no utilizar un arnés de cuerpo completo y no utilizó ningún tipo de protección contra caídas aún considerando que la escalera fija tenía ya instalado un sistema de seguridad para escaleras que incluía un sistema para evitar caídas.
- La falta de una evaluación formal de los riesgos permitió que este riesgo identificable pasara desapercibido y no se tomaron acciones para reducir el riesgo a un nivel siquiera cerca de lo aceptable o tolerable. (JRA)
- Hubo una falta total de evaluación del riesgo individual / personal cuando el empleado comenzó esta tarea particular.
- El empleado mostró un nivel inaceptable de tolerancia a los riesgos.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió lo siguiente:

Como resultado de este incidente, se han implementado acciones correctivas inmediatas para evitar que se repita. Lamentablemente esto es nuevamente sólo una medida reactiva para un incidente que nunca debería haber ocurrido en primer lugar. Debemos ser **preactivos** y **manejar nuestra seguridad** de manera efectiva empleando el adiestramiento y las herramientas para seguridad que tenemos disponibles. Es evidente que el resultado podría haber sido mucho más trágico y la lección a aprenderse es clara. No deben tomarse atajos y debe recordarse que no importa cuán sencilla o simple puede parecer una tarea, si no se toman en cuenta las consecuencias y no se elimina el riesgo obvio, no podemos esperar poder controlar los resultados.



Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en marzo del 2005