



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 07 – 33

FALTA DE SUFICIENTE DESCANSO Y ATENCIÓN RESULTA EN INCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO (TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN)

QUÉ SUCEDIÓ:

Luego de completar el 75% de la operación de traslado de un equipo de perforación, el Jefe de la Cuadrilla de Perforadores ordenó al Mecánico Principal que conectara las líneas de aire y de combustible diesel del motor de la bomba de lodos en preparación para la aceptación del equipo de perforación. Cuando terminó la conexión de las líneas de aire y de combustible diesel y se abrió la válvula de alimentación de aire, se observó una aparente fuga de aire. El lesionado se detuvo para revisar la línea de aire, y doblándose el pie izquierdo, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

QUÉ LO CAUSÓ:

- El incidente ocurrió el 13^{avo} día del turno de la persona lesionada.
- Falta de la debida atención y cuidado, debido a que el lesionado estaba físicamente cansado luego de trabajar 22 horas con solamente 2-1/2 horas de sueño/descanso.

ACCIÓN CORRECTIVA – Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

- Todos los trabajadores deberán tener suficiente descanso entre turnos de trabajo.
- Deberá prestarse más atención y realizarse un mejor esfuerzo durante el tiempo de traslado del equipo de perforación.
- Mencionar este incidente a todas las cuadrillas del equipo de perforación durante las reuniones del Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) anteriores a los turnos y en las reuniones semanales, incluyendo cuadrillas que no están en turno de trabajo.
- Las reuniones de seguridad realizadas anteriormente a los turnos y anteriores a las tareas deberán incluir mención de los riesgos con resbalamientos, tropezones, subidas y bajadas y caídas.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en noviembre del 2007