



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 04 - 12

MONTARSE EN UN EQUIPO RESULTA EN DISLOCACIÓN DEL HOMBRO

QUÉ SUCEDIÓ:

El Coordinador de Cubierta (Supervisor) sufrió una dislocación del hombro cuando descendía de un filtro prensa perteneciente a un tercero. La operación se trataba de descargar un filtro prensa de dos secciones de una embarcación de servicio y ensamblar el filtro prensa en el equipo de perforación. Luego de que se bajó la base del filtro prensa en el equipo de perforación, dos Peones de Perforación se colocaron su equipo de protección contra caídas y se subieron 7 pies (2,13 m) hasta la parte superior del filtro prensa para colocar en su lugar los pasamanos plegables. Los pasamanos debían ser montados antes de poder colocar la sección superior sobre la base. Uno de los Peones de Perforación se bajó del lado posterior de la unidad utilizando los barrotes de la jaula protectora, mientras que el Coordinador de Cubierta descendió de la unidad utilizando las vigas de soporte del filtro. Cuando el Coordinador de Cubierta pisó el soporte, que se hallaba a aproximadamente 2 pies (0,6 m) de la cubierta, su pie resbaló. Al momento de caerse hacia atrás se agarró de la viga de soporte del filtro para frenar su caída y fue así que se dislocó el hombro.

QUÉ LO CAUSÓ:

- El Coordinador de Cubierta no utilizó la escalera para descender de la unidad base del filtro prensa.
- El Coordinador de Cubierta no reconoció el riesgo de escalar las vigas de soporte.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes Directivas:

1. Deberán utilizarse escaleras para el acceso hacia y desde los equipos. Si los equipos no están diseñados con escaleras, deben utilizarse escaleras portátiles en su lugar.
2. Las operaciones simultáneas deberán gestionarse como dos operaciones separadas. Siempre que sea posible, deberá completarse una tarea antes de comenzar con la siguiente, especialmente cuando la misma cuadrilla realiza ambas tareas.
3. Cuando se manejan operaciones simultáneas, deberá revisarse el Análisis de Seguridad de las Tareas (JSA) para cada tarea, ya que cada tarea posee sus propios riesgos y cada riesgo deberá manejarse por separado.
4. Debe verificarse y asegurarse que cada equipo que llega al lugar tiene un acceso seguro; de no ser así, deben utilizarse escaleras portátiles.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas Propiedad Intelectual ©2004 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en marzo del 2004