



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 04 - 29

FALLA EN UTILIZAR PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS RESULTA EN UNA CAÍDA

QUÉ SUCEDIÓ:


Dos trabajadores de un equipo de perforación habían completado la instalación de una válvula y una línea de flujo al ensamble del desviador bajo el piso de perforación. Los trabajadores se hallaban en el proceso de recuperar herramientas adicionales y cuerdas de seguridad que se habían requerido para la tarea, la cual era quitar el jalador (*tugger*) de la línea de flujo y retirar las líneas de seguridad del área de la subestructura. Para alcanzar las líneas de seguridad uno de los trabajadores descendió ubicándose debajo de la línea de flujo. El no estaba asegurado al sistema de protección contra caídas de la escalera mientras se subía y trabajaba en su posición. Luego se estiró para alcanzar las líneas de seguridad y mientras se hallaba en el proceso de lanzarlas a la plataforma de la mesa rotatoria, perdió el equilibrio. Cayó aproximadamente 7 metros (23 pies) a las planchas. Afortunadamente, solamente sufrió heridas leves.



top arrow: El trabajador estaba parado aquí
lower arrow: La línea de seguridad y las herramientas fueron arrojadas aquí

QUÉ LO CAUSÓ:

- La cuadrilla no repasó ni desarrolló un Análisis de Seguridad de las Tareas (JSA) para trabajar en altura en la línea de flujo.
- El trabajador no empleó una línea de seguridad tipo derivación para asegurar de que estuviera adecuadamente anclado en todo momento.
- El equipo estaba disponible en el equipo de perforación.
- Las acciones del trabajador y la selección del equipo no fueron cuestionados por los compañeros trabajadores que se hallaban con él en el área.



upper arrow: Línea del desviador
Left arrow: Cabeza Right arrow: Pies

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes directivas al personal de los equipos de perforación:

- La gerencia en el sitio debe asumir un papel de liderazgo en el desarrollo permanente de JSA por medio de la participación directa y su seguimiento.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas Propiedad Intelectual ©2004 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en julio de 2004



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

- Llevar a cabo reuniones anteriores a los turnos enfocando temas de riesgos operacionales y expectativas en cuanto a seguridad.
- Incrementar las inspecciones informales en los lugares de trabajo por parte de todo el personal de supervisión en el sitio. Proveer visibilidad enfocada durante la realización de operaciones y tareas críticas para reforzar las prácticas seguras de trabajo.
- Investigar la posibilidad de instalar una plataforma de trabajo en el área de la línea de flujo para facilitar la instalación y remoción de la línea de flujo.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas Propiedad Intelectual ©2004 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en julio de 2004