



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 01- 15

INTEGRANTE DE LA CUADRILLA LESIONADO FATALMENTE EN CAÍDA

QUÉ SUCEDIÓ:

Mientras destapaba un orificio de acceso de pozo en la cubierta superior abierta de una plataforma de producción, un integrante de la cuadrilla se cayó por el agujero en la cubierta.

QUÉ LO CAUSÓ:

- Faltaba la tapa que se provee normalmente para el panel insertable para acceso al pozo en la cubierta superior.
-
- No había suficiente documentación que avisara que se había colocado sobre el agujero una tapa cubierta provisoria no estándar, sin contar con la tapa normal por debajo de la misma.
-
- Durante el cambio de turno, el personal y los supervisores abandonaron el equipo de perforación sin dar suficiente aviso al personal entrante sobre los detalles del arreglo para cubrir el agujero.
-
- El personal encargado de quitar la tapa cubierta provisoria no estándar, **dio por sentado** que estaba allí como un “panel contra impactos” para objetos caídos, y **dio por sentado** que la tapa normal del agujero estaba colocada por debajo.

ACCIÓN CORRECTIVA:

- Se implementaron procedimientos más rigurosos, tanto escritos como verbales, para identificar los riesgos en el momento del traspaso de supervisores.
- Todas las barreras deberán incluir señales para identificar los riesgos que resguardan.

Este material se presenta solamente con fines informativos.
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.

[Regresar a la Página Principal de Alertas](#)

<http://iadc.org/espanol/alertas/es01-15.htm>