



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 02-35

OBJETO CAÍDO (CALIBRE) RESULTA EN RWC

QUÉ SUCEDIÓ:

Cuando se bajaba el calibre (*drift rabbit*) por la puerta en “V” mediante el malacate neumático para mandrilar la tubería, el calibre se desprendió del gancho de la línea de elevación del malacate. Se deslizó por la guía de la puerta en “V” golpeando el dedo de la persona lesionada y dando como resultado un Caso de Trabajo Restringido.

QUÉ LO CAUSÓ:

La investigación reveló que se había utilizado una varilla de soldadura para asegurar el calibre a la línea del malacate en lugar de utilizar un mecanismo de fijación adecuado (un gancho). La persona lesionada se había ubicado en línea directa con el camino de la carga que se estaba bajando. Se descubrió también que el operador del malacate no tenía experiencia (ni entrenamiento) en la operación de dicho equipo.

Debido a que el personal no estaba al tanto del riesgo de objeto caído involucrado con la elevación de un calibre con el malacate neumático, hubo una aparente falta de atención a la seguridad por parte del supervisor de la tarea y en la reunión de seguridad previa a la tarea.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

Instruyó a los Supervisores y al personal:

- Empleando el equipo adecuado para el trabajo, las operaciones de elevación con potencial de caída de un objeto deben ser precedidas por una reunión de seguridad previa al trabajo y un Análisis de Seguridad de las Tareas (*JSA*) para asegurar que todo el personal esté enterado de los riesgos involucrados y que estén ubicados de la mejor manera para evitar que puedan ser golpeados por un objeto que se cae.
- El operador del malacate debe ser un empleado con experiencia que ha sido entrenado en la operación segura del malacate neumático.
- El operador debe permanecer a los controles del malacate neumático en todo momento cuando una carga se baja, se eleva o se mantiene suspendida en el aire.
- Los supervisores deben corregir cualquier acción insegura y detener el trabajo cuando se estima que hay una situación de inseguridad.

Nota del IADC: Ver Alertas “00 – 31” y “02 – 03”

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas
Propiedad Intelectual ©2002 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Publicado en agosto de 2002