



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 03 - 13

## POSICIÓN INCORRECTA DEL AYUDANTE RESULTA EN INCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO

### QUÉ SUCEDIÓ:

El operador del montacargas y el ayudante están tratando de introducir este *kelly* (tubo) en la tubería de revestimiento. El ayudante le hace señales con la mano al conductor. El tubo rodó de la horquilla y golpeó en el pie del ayudante. El pie y el tobillo del ayudante se fracturaron. Sus colegas tuvieron que levantar el tubo de su pie. Estará sin trabajar por lo menos 4 semanas.

### QUÉ LO CAUSÓ:

- Posición incorrecta del ayudante.
- El tubo rodó de la horquilla.
- El conductor del montacargas y el ayudante no percibieron el riesgo/peligro.



**ACCIONES CORRECTIVAS:** Esta compañía le hizo las siguientes preguntas a su personal:

- ¿Cómo se podría haber evitado este accidente?
- ¿Es el montacargas la herramienta correcta para este trabajo? ¿Existen situaciones como ésta en su trabajo? ¿Está usted enterado del Riesgo/Peligro que presentan este tipo de operaciones?

El ayudante decidió emplear su pie para guiar el *kelly*.



El *kelly* se cae de la horquilla, sobre el pie del ayudante.



Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas. Propiedad Intelectual ©2002 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en marzo del 2003