


Agitador de unidad de cementación amputa dedos Alerta 1-19

QUE PASO?:

El Cementer y su Supervisor estaban lavando la unidad después de un trabajo de cementación (primera etapa). El Cementer tenía su mano en la salida de toma de muestras en el mini tanque de colada con el agitador en funcionamiento. El cemento seco en el flange del agitador superior cortó 3 dedos de la mano izquierda del Cementer. Investigación en curso.



LECCIONES APRENDIDAS:

Todas las personas en el taladro deben seguir la política de aislamiento de energía al trabajar en equipos
Los peligros asociados con el movimiento de equipos deben identificarse y documentarse durante una evaluación de riesgos previa al trabajo.
Se debe utilizar la autoridad para detener el trabajo (Stop Work Authority - SWA) o Pausa para la seguridad (Time Out for Safety - TOFS) cuando se identifique cualquier desviación de la evaluación de riesgos
Deben diseñarse e instalarse protecciones y cubiertas para evitar físicamente el contacto