

# Alerta De Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación

---

ALERTA 13-06

## MALA COMUNICACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LA CUADRILLA RESULTA EN LESIÓN

### QUÉ SUCEDIÓ:

La cuadrilla terminaba de cortar la línea de perforación y se disponía a bajar el tramo suelto de línea de perforación al suelo. El tramo suelto de línea de perforación estaba atado en un extremo para evitar que cayera libremente al suelo, mientras que el otro extremo estaba sobre el piso de perforación del lado opuesto al perforador. Se instruyó a los miembros de la cuadrilla en el piso de perforación que despejaran al área en preparación para bajar la línea de perforación al suelo. El Gerente del Equipo de Perforación preparaba la línea del malacate y una correa para ser utilizados en este procedimiento, cuando otro miembro de la cuadrilla cortó por error la soga que sujetaba la línea de perforación, dejando que ésta cayera libremente al suelo. Un empleado que se hallaba parado debajo de la subestructura fue golpeado por el pedazo de línea de perforación que caía al suelo. A causa de este incidente, el empleado lesionado sufrió un corte y una raspadura que solamente requirieron de primeros auxilios.

### QUÉ LO CAUSÓ:

- El JSA que se llevó a cabo anteriormente a esta tarea no describía en detalle cómo se completaría esta tarea.
- La soga para fijar la línea de perforación fue cortada prematuramente, antes de que pudieran utilizarse el malacate y la correa para bajar la línea de perforación al suelo.
- Información inadecuada y mala comunicación. El empleado lesionado no escuchó y no recibió un aviso de despejar el área antes de bajar la línea de perforación al suelo.
- El miembro de la cuadrilla que cortó la línea de retención aprendió este procedimiento de su empleador anterior. Era un empleado nuevo y ésta era la primera vez que participaba en la operación de corte y deslizamiento de la línea de perforación con este equipo de perforación (práctica de malos hábitos).

### ACCIÓN CORRECTIVA: Para evitar este tipo de incidentes, esta compañía hizo lo siguiente:

- La compañía recordó a todos los empleados que un JSA completo debe ser creado, repasado o actualizado para esta tarea específica. El JSA debe ser comunicado a todos los empleados antes de comenzar la tarea.
- Se instruyó a todas las cuadrillas que deben bajar la línea de perforación al suelo mediante el empleo del malacate y una correa.
- Se recordó a todas las cuadrillas involucradas en cualquier tarea que deben practicar y demostrar buena comunicación.
- La compañía recordó a todos los Gerentes de los Equipos que los empleados que son nuevos en la compañía presentan un mayor riesgo para sí mismos y pueden causar lesiones a otros. Estos empleados deben ser supervisados adecuadamente hasta que el supervisor esté seguro de que poseen conocimientos adecuados sobre las políticas y procedimientos.

**Las Acciones Correctivas indicadas en este Alerta son las acciones de una compañía para resolver el incidente y no reflejan necesariamente la postura de la IADC o el Comité de HS & E del IADC.**

---