



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 99-08

SEGURIDAD CON ELEVADORES NEUMÁTICOS

Un tubo corto de maniobras se estaba levantando de su área de almacenaje en el piso del equipo, junto al pasamanos. La cadena del elevador neumático estaba enganchado al tubo. El empleado accidentado colocó la mano sobre el tubo. El operador del elevador neumático creyó escuchar a alguien que decía "levanta" y comenzó a levantar el tubo. La mano del empleado quedó atrapada entre el tubo y el pasamanos y como resultado se le fracturaron dos dedos.

QUÉ SUCEDIÓ:

1. El operador del elevador neumático comenzó a levantar sin verificar que todos los demás estaban preparados para que levantara el tubo.
2. El empleado herido colocó las manos en una posición arriesgada.

ACCIÓN CORRECTIVA:

- Siempre debe asegurarse una clara línea de comunicación entre el operador del elevador neumático y la persona o personas que están colocando el cable elevador.
 - Cuando se coloquen cables elevadores o se esté guiando una carga que está siendo levantada, debe tenerse cuidado por posibles puntos de aprisionamiento. Siempre que sea posible, debe utilizarse un cable de maniobra.
-

Este material se presenta solamente con fines informativos.
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.

[Regresar a la Página Principal de Alertas](#)

<http://iadc.org/espanol/alertas/es99-08.htm>