



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 99-35

NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD - CARETAS PARA EQUIPOS DE AIRE AUTOCONTENIDO

Careta para Equipos de Aire Autocontenido (SCBA) - MSA Ultra Elite®

Instalación correctiva de protector para el vástago de la válvula

Se ha detectado un defecto de diseño en la válvula de exhalación de la careta para Equipos de Aire Autocontenido - SCBA Ultra Elite® de MSA (Mine Safety Appliance Company). La válvula de exhalación puede abrirse para su limpieza. El botón que la abre sobresale de la careta alrededor de la válvula. Como resultado, el botón puede hacer contacto accidental con el mentón del usuario, abrir la válvula de exhalación, permitiendo la entrada del aire exterior y ocasionar posiblemente una lesión o fatalidad.

El botón saliente puede hacer contacto con el mentón del usuario cuando el usuario mira hacia arriba, cuando el usuario se inclina hacia adelante y mira directamente hacia abajo, o cuando el usuario abre la boca completamente para respirar.

MSA ha desarrollado un protector que evita que el botón se presione accidentalmente. El protector y las instrucciones para su instalación se enviarían a todos los clientes que compraron esta careta. Las empresas deberán asegurarse que el protector se instale según las instrucciones del fabricante. Toda empresa que no haya recibido el protector debe contactar a MSA al teléfono 1/416-667-9400 o sin cargo al 1/800-267-0672.

Este material se presenta solamente con fines informativos.
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.

[Regresar a la Página Principal de Alertas](#)

<http://iadc.org/espanol/alertas/es99-35.htm>