



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

ALERTA 06 – 20

## FALLA EN DETENER OPERACIÓN INSEGURA RESULTA EN ROTURA DE TOBILLO

### QUÉ SUCEDIÓ:

Un empleado prestaba apoyo en el desmantelamiento de una operación de un tercero en el equipo de perforación. El empleado estimó necesario pararse en la pasarela mientras preparaba el equipo para ser descargado. Una sección de tubería de 15 pies (4,57 m) de longitud estaba colgada en la puerta en “V” y apoyado su extremo inferior en la pasarela. De alguna manera el extremo de la tubería resbaló del borde de la pasarela, golpeando al empleado. El empleado se cayó de la pasarela y se fracturó el tobillo.

### QUÉ LO CAUSÓ:

El operador del malacate neumático vio al empleado en la pasarela pero no le advirtió para que se alejara. Resulta que el lesionado era un empleado nuevo y no estaba enterado de la política de no pararse jamás sobre la pasarela cuando se levantan o se bajan equipos.

Ahora está enterado – de la peor manera.

**ACCIÓN CORRECTIVA:** Para resolver este incidente, esta compañía hizo lo siguiente:

Instruyó al personal para que:

Empleara la política de Detener el Trabajo cuando se nota un accidente a punto de suceder, como sucedió en este caso. La acción correcta por parte del operador del malacate neumático es rehusarse a operar el malacate hasta que el empleado se haya bajado de la pasarela.

**¡DETENGA estas operaciones inseguras!**



Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas  
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en mayo del 2006