



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

---

**ALERTA 06 - 31**

## **SEGURIDAD CON CUÑAS PARA LLAVES DE TUBERÍAS – FALLA EN USO DE HERRAMIENTAS ADECUADAS Y EQUIPO PPE RESULTA EN LESIÓN DE UN OJO**

### **QUÉ SUCEDIÓ:**

Un miembro de la cuadrilla del equipo de perforación estaba cambiando una cuña de llave de tubería empleando dos martillos de bola. Se quitó la careta y los anteojos de seguridad durante el proceso y fue golpeado en el ojo por un fragmento de la cuña.

### **QUÉ LO CAUSÓ:**

1. El trabajador no utilizó las herramientas adecuadas (extractor para cuñas de llave)
2. El trabajador se quitó el PPE (equipo de protección personal) durante el proceso de quitar la cuña.
3. El trabajador utilizó herramientas inadecuadas para la tarea.

### **ACCIÓN CORRECTIVA -- Para resolver este incidente, esta compañía instruyó al personal:**

- Debe utilizarse el PPE adecuado según se indica en el Análisis de Seguridad para la Tarea.
- El PPE no deberá quitarse durante el proceso.
- Los trabajadores deben emplear las herramientas correctas para la tarea que se lleva a cabo.

---

**Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.**

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas  
Propiedad Intelectual ©2005 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

**Emitido en septiembre del 2006**