

Alerta De Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación

ALERTA 14 – 25

CARGA QUE SE DESPLAZA DURANTE OPERACIÓN DE LEVANTAMIENTO RESULTA EN CASO DE ATENCIÓN MÉDICA

QUÉ SUCEDIÓ:

Se preparaba un levantamiento aéreo de poleas de corona utilizando un patín de levantamiento (fly skid). El Jefe de Carga solicitó que las poleas de la corona se transfirieran a un canasto para levantamientos debido a una escasez de cadenas para asegurar la carga. Durante la recarga de las poleas al canasto, un empleado ingresó al canasto para reubicar las poleas para el levantamiento. Durante el levantamiento para reubicar las poleas de la corona, una de las poleas se volcó inesperadamente y de manera descontrolada, atrapando la pierna del empleado y causándole desgarraduras severas y una herida por punción. La persona herida fue tratada en el sitio pero requirió de evacuación médica hasta un hospital para recibir tratamiento médico especializado.



QUÉ LO CAUSÓ:

- La supervisión del individuo lesionado no fue efectiva ya que la tarea no necesitaba ser realizada en aquél momento y esto no fue acordado entre el supervisor y el individuo lesionado.
- La planificación de la tarea fue inadecuada y los riesgos de la misma no se identificaron ni se controlaron mediante un correcto proceso de evaluación de riesgos.
- La comunicación entre el personal involucrado fue insuficiente y pobre ya que el personal no entendía realmente qué estaba haciendo cada uno de ellos y el porqué.
- Los métodos de levantamiento (aparejos/eslingas) eran insuficientes e inapropiados – se utilizaba una eslinga en lugar de las dos empleadas para levantar las poleas anteriores (ver parte posterior en la fotografía).

Las Acciones Correctivas indicadas en este Alerta son las acciones de una compañía para resolver el incidente y no reflejan necesariamente la postura de la IADC o el Comité de HS & E del IADC.

- Se puso en riesgo el compromiso del personal en cuanto a la seguridad al no haber un individuo dispuesto a “Detener la Tarea” y cuestionar los métodos y la seguridad de la misma.
- El individuo lesionado ingresó al canasto durante el levantamiento sin entender los riesgos a los que se exponía. Nadie identificó el riesgo potencial del individuo en el canasto durante el levantamiento y nadie intervino para detener el trabajo.

ACCIÓN CORRECTIVA: Para evitar este tipo de incidentes, esta compañía hizo lo siguiente:

- El personal debe tener claro el papel a desempeñar y su responsabilidad en la tarea, y los Supervisores tomarán el liderazgo en la planificación y la evaluación correcta de los métodos y la seguridad de la tarea para asegurar que los controles de los riesgos son adecuados para la misma, así como su implementación correcta.
- Ningún individuo podrá trabajar o ingresar dentro de los canastos u otros espacios potencialmente confinados donde podrían quedar atrapados y/o ser golpeados por algún objeto durante las operaciones de levantamiento.
- Todas las operaciones de levantamiento deben adoptar una política (aceptada por la industria) de “Alejar las Manos” mediante el empleo adecuado de líneas de cola u otros dispositivos de posicionamiento (por ejemplo Ganchos Salvavidas o de Pastor y barras de empujar) para evitar el peligro de lesiones por atrapado.
- El requisito de intervención por parte del personal cuando la seguridad en el trabajo se pone en riesgo debe ser reiterado, comprendido e implementado cuando sea necesario por todo el personal.

Las Acciones Correctivas indicadas en este Alerta son las acciones de una compañía para resolver el incidente y no reflejan necesariamente la postura de la IADC o el Comité de HS & E del IADC.