



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

---

ALERTA 04 – 43

## EMPLEADO RESBALA MIENTRAS BAJA POR ESCALERAS

### QUÉ SUCEDIÓ:

El empleado estaba por descender por unas escaleras con ambas manos en el pasamanos. En el momento en que el empleado dio el primer paso, su pie resbaló haciendo que se agarrara con más fuerza del pasamanos para detener su caída. Al hacerlo, sus brazos se desplazaron a la parte exterior del pasamanos y su antebrazo hizo contacto con un gancho para colgar de alambre de acero inoxidable que se hallaba en posición abierta. Sufrió una desgarradura de 4 a 5 pulgadas (10,16 a 12,70 cm) de longitud en el exterior de su antebrazo izquierdo.

### QUÉ LO CAUSÓ:

1. Las superficies de los peldaños estaban hechos de placa tipo diamante, con cubiertas anti-resbalamiento que se habían pintado y que estaban moderadamente sucias.
2. El gancho para colgar de alambre de acero inoxidable que se había colocado directamente a la izquierda del pasamanos estaba colocado muy cerca del pasamanos.
3. Nadie reconoció que el gancho colgador de alambre de acero inoxidable podía ser un peligro.

**ACCIÓN CORRECTIVA:** Para resolver este incidente, esta compañía emitió las siguientes actividades a realizarse:

1. Los Comités de Seguridad llevarán a cabo una Cacería de Peligros buscando específicamente aquellos soportes, grapas y otras cosas que pueden ser un peligro en cercanía de pasamanos y pasamanos de escaleras.
2. Los Comités de Seguridad llevarán a cabo una Cacería de Peligros para verificar el estado de las superficies anti-resbalamiento en peldaños de escaleras y en los descansos de las escaleras; también en la parte exterior de las escotillas que abren hacia áreas de la cubierta principal.

Nota: Las superficies anti-resbalamiento y las placas de la cubierta nunca deberán pintarse y deben mantenerse limpias en todo momento. Si el revestimiento anti-resbalamiento está desgastado hasta el punto de que ya no tiene efecto, éste debe ser reemplazado.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compañía para resolver estos incidentes y no reflejan necesariamente la posición del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

---

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores deberán evaluar esta información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas. Propiedad Intelectual ©2004 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados

Emitido en octubre de 2004