



Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación

ALERTA 98-32

Fatalidad – Accidente con la Grúa

QUÉ SUCEDIÓ:

Un accidente con la grúa ocurrió en una plataforma marítima, teniendo como resultado la muerte de un trabajador apoyo. La grúa había levantado un grupo de tuberías de un lote y lo movió hacia la planchada. Un apoyo el cual no podía ser visto por el operador de la grúa estaba alineando los tubos. Tan pronto como la carga se alineó apropiadamente ésta se bajó a la planchada golpeando al apoyo en la espalda, inmovilizándolo al quedar éste por debajo.

ACCIONES CORRECTIVAS:

El empleador involucrado en el accidente recomendó lo siguiente:

1. Un trabajador que haga señales se debe posicionar en la plataforma siempre que haya que mover equipo con la grúa de y hacia la plataforma.
2. El trabajador que haga las señales debe estar en contacto visual permanente con el operador de la grúa.
3. Tanto al trabajador que hace las señales como al operador de la grúa se le ha entregado radios portátiles desde este accidente para mejorar la comunicación.