



# Alerta de Seguridad

De la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (IADC)

---

ALERTA 99-01

## MÁS SOBRE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

### QUÉ SUCEDIÓ:

Sucedió un accidente a bordo de una MODU que estaba anclada a corta distancia de la costa. El equipo de perforación estaba efectuando actividades de movilización / habilitación en preparación para operaciones de perforación en aguas profundas. El incidente ocurrió en la torre, en el nivel de la plataforma del torrero [enganchador]. El pasillo que rodea a la plataforma del enganchador tiene acceso por medio de una escalera que se extiende sobre el pasillo aproximadamente 4 pies (1.2 metros). Hay una escotilla con bisagra que cubre la abertura. Dos operarios estaban trabajando en la torre al nivel de la plataforma del torrero y la escotilla que cubre la abertura delante de la escalera estaba abierta. Uno de los operarios aparentemente dio un paso atrás sobre la abertura. El hombre se cayó a través de la abertura y aterrizó sobre el pasillo, aproximadamente 16 pies (4.8 metros) por debajo. El segundo operario pidió auxilio y se inició una evacuación médica y de rescate. El empleado fue transportado al hospital y se le mantuvo en observación durante toda la noche. Afortunadamente, el empleado no sufrió una lesión grave.

### ACCIÓN CORRECTIVA:

1. Se instaló una barrera (la cual no puede permanecer en posición abierta) para bloquear el acceso a la escotilla.
2. La cara inferior de la escotilla y el marco fueron pintadas con un color de seguridad (amarillo) a fin de llamar la atención cuando la escotilla no está cerrada.
3. Un aviso indicando "MANTENER ESCOTILLA CERRADA" fue colocado sobre el peldaño superior de la escalera.

---

Este material se presenta solamente con fines informativos.  
Los gerentes y supervisores deberán evaluar la información para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y prácticas específicas.

[Regresar a la Página Principal de Alertas](#)

<http://iadc.org/espanol/alertas/es99-01.htm>